



Общество с ограниченной ответственностью
"Кваттросервисиз Фасилити Менеджмент"
191002, г.Санкт-Петербург,
Владимирский пр., д.17, лит.А, пом.32Н
ИНН/КПП 7840061227/784001001,
ОГРН 1167847494770
Рег.ном. в ПФР 088-027-171380
Рег.ном. в ФСС 7804116015

Дефектно-отчетная ведомость ХМ №2 Carrier

От «30» июня 2021 г.

Заказчик: ООО «Домейн»

Место установки оборудования: РФ, Краснодарский край, п. Роза Хутор, Набережная Лаванда, дом 1.

Наименование оборудования: Чиллер Carrier XM1(от входа)

Тип, модель оборудования: 30XA 0452-6--E

Зав. № оборудования: M2012013021

Год выпуска: 21/06/2012

Описание выявленных неисправностей и замечаний:

При проведении «Диагностики» холодильной машины(чиллера), выявлено следующее:

Общая система чиллера –

Неисправностей не обнаружено.

Система А –

1. Недостаточный уровень фреона в системе (не полностью заполнено смотровое стекло уровня в жидкостной линии).

Система В -

1. Выход из строя (перегорание) ТЭНа картера масла.
2. Погрешности в показаниях датчика давления масла компрессора.

Наработка компрессоров на 25.06.2021г. составляет: 1 – 1908ч/1530пуск; 2 – 965ч/1920пуск.

Заключение:

Для восстановления работоспособности чиллера или отдельной системы необходимо:

Общая система чиллера –

1. Рекомендуется проведение сервисного обслуживания пакет «Стандарт» с заменой фильтров и масла. Список необходимых расходных материалов:
 - Масло компрессорное синтетическое 220 5 gal - 3 шт.
 - Фреон R134a баллон 13,6кг. – 2 шт.

- Фильтр масла UTC 128 – 2 шт.
- Картридж фильтра-осушителя 48 – 4 шт.

Система А –

1. Требуется корректировка (дозаправка) системы фреоном.
 - Фреон R134a баллон 13,6 кг – 1 шт.

Система В–

2. Требуется замена ТЭНа картера маслоотделителя UTC 100 – 1 шт.
3. Требуется замена датчика масла UTC 120 – 1 шт.

Рекомендации: Для дальнейшего поддержания чиллера в работоспособном состоянии требуется проведение технического обслуживания квалифицированным персоналом минимум два раз в год (весна-осень).

С уважением,

Зарбиев Азат Усманович
Главный инженер департамента
сервисного обслуживания
ООО «Кваттросервисиз Фасилити Менеджмент»
+7 917 165-59-83
azat.zarbiev@gsinternational.fi